



Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H & Co KG
Werk: Unterthalham Straße 1, A - 4694 OHLSDORF
Tel.:++43 -(0)7612 - 63065 Fax.:++43 - (0)7612 - 63065-31
e-mail: gf.bodan@gmundner-ft.at www.gmundner-ft.at

BODAN
Gleiseindeckungssysteme
Level-crossing-systems

GARANTIEBEDINGUNGEN

Erstellt: GH
Erstellt am : 15.06.2007
Druckdatum: 17.02.2009 10:22

Garantiezeit ab Einbaudatum: 3 Jahre nach EN-Norm bei einer Verkehrsbelastung von maximal 25 Mio. Jahrestonnen

Garantiebedingungen:

1. Einbau durch ein autorisiertes Unternehmen gemäß der Einbau-Anleitung der Fa. Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H & Co KG
2. Fachgerechter Einbau der Fundamente nach Höhenlage und/oder Richtung
3. Fachgerechter Einbau der Ausgleichsschicht (Soll-Dicke 1 cm sowie Einbauanweisung des Materialherstellers)
4. Fachgerechter Einbau der Auflagersteine (AST) nach Höhe und/oder Richtung.
5. Fachgerechter Einbau der Außenplatten (AP) nach Höhe und/oder Richtung
6. Fachgerechter Einbau der Außenplatten (AP) bezüglich der Einhaltung von lichten Freiräumen (Gleisradien etc.)
7. Fachgerechter Einbau der Innenplatten (IP) nach Höhe und/oder Richtung
8. Fachgerechter Einbau der Innenplatten (IP) bezüglich Einhaltung von lichten Freiräumen (Gleisradien etc.)
9. Fachgerechter Einbau der Gummiprofile. Gummiprofile sind Verschleißartikel und je nach Umweltbedingungen bzw. Abnutzung auszuwechseln.
10. Fachgerechter Einbau der Distanzierstreifen und der Gummiauflagerstreifen.
11. Fachgerechter Einbau der Plattenhalter und der Kupplungsaufaufbleche.
12. Keine Garantie bei mechanischen Beschädigungen beim Einbau oder durch Überbelastung, herabfallende Güter, Schneepflüge, Kupplungen, Entgleisungen etc.
13. Keine Garantie bei Schienenkopfabnutzung von mehr als 3 mm.
14. Keine Garantie bei Abnutzung des Radreifens und zusätzlicher Abnutzung des Schienenkopfes von insgesamt mehr als 5 mm.
15. Keine Garantie bei Rissen mit einer Rissweite < 0,3 mm
16. Keine Garantie bei Leitlinien, die mittels offener Flamme aufgeklebt werden
17. Keine Garantie bei Bestellungen mit Abweichungen vom üblichen Standard ohne Hinweis darauf (Spurerweiterung bzw. Verengung >3 mm , Schienenneigung anders als 1:40, usw.)
18. Bei allen Mängelmeldungen sind dem Hersteller die Chargennummer der zu reklamierenden BODAN- Teile mitzuteilen.

Freigabe TGL